

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 - Nusle		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		J 16	
Vrtmistr: Zdeněk Bártek		Hloubka sondy [m]: 2.00		Y= 689 684.71	
Typ soupravy: UGB 50 A		Hladina podz. vody: nebyla zastižena		X= 1 060 645.68	
Datum provedení - od: 4. 9. 2007		naražená [m]:		Z= 233.45	
- do: 4. 9. 2007		ustálená [m]:		Souř.systémy: Lokal / Balt	
od: 0.00 [m] do: 2.00[m] vrtáno DN 190[mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Kolín Katastr.území: Pašinka Mapa 1:25000:	
<div><div>J 16</div><div><div>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</div><div><div>0</div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>0.00</div><div>0.40</div><div>1.10</div><div>1.60</div><div>2.00</div></div><div><div>ČSN 73 1001</div><div>ČSN 73 3050</div></div><div><div>F5-MI</div><div>F5-ML</div><div>F5-MI</div><div>F1-MG</div></div><div><div>2</div><div>3</div><div>3-4</div></div></div></div> <td colspan="4"><div>do</div><div>GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN</div></td>		<div>do</div> <div>GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN</div>			
		0.40 2: Humózní vrstva, středně plastická hlína (MI), tmavě hnědošedá, vlahá, tuhá, bez skeletu, na povrchu drn			
		1.10 23: Hlína s nízkou plasticitou, hnědá, vlahá, tuhá, silně slídnatá, stříbřitý lesk, hrubá slída (až hlína 'písčitá'), bez skeletu			
		1.60 24: Hlína se střední plasticitou, hnědá, vlahá, tuhá, ojediněle opracované úlomky křemene do 3 cm, ojediněle hnízda s příměsí rašelinné hmoty			
		2.00 21: Hlína štěrkovitá, zpočátku až písek hlinitý (SM), hrubý, s do hloubky přibývajícími úlomky ruly a křemene, vespodu hlína štěrkovitá, vlahá, tuhá, neplastická - slabě plastická, nelepivá; při bázi kámen ruly 17x12x7 cm			
<div><div>Legenda:</div><div>Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.</div><div><div>☐</div> neporušený</div><div><div>▤</div> porušený</div><div><div>■</div> jádro</div><div><div>▨</div> technolog.</div><div><div>▩</div> skalní</div><div><div>□</div> jiný</div><div><div>●</div> voda</div><div><div>▼</div> naražená hladina</div><div><div>▲</div> ustálená hladina</div></div>					
<div>Poznámka:</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div>					
Název akce: Pašinka - kanalizace a ČOV, podrobný IG průzkum		Měřítko: 1: 100		Zak. číslo: 107166-3-01	
Dokumentoval: Dr. Varvařovský		Vyhodnotil: RNDr. Varvařovský		Zpracoval: RNDr. Varvařovský	
				Příloha č.: 8.16	