

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 - Nusle		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		J 11	
Vrtmistr: Zdeněk Bártek Typ soupravy: UGB 50 A Datum provedení - od: 5. 9. 2007 - do: 5. 9. 2007		Hloubka sondy [m]: 3.00 Hladina podz. vody: nebyla zastižena naražená [m]: ustálená [m]:		Y= 689 664.36 X= 1 060 359.81 Z= 266.70 Souř.systémy: Lokal / Balt	
od: 0.00 [m] do: 3.00 [m] vrtáno DN 156 [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Kolín Katastr.území: Pašinka Mapa 1:25000:	
<div><div><div>J 11</div><div><div>STRATIGRAF. RECENT ČLENĚNÍ</div><div><div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div><div><div>0.00</div><div>0.50</div><div>0.70</div><div>1.30</div><div>1.90</div><div>3.00</div></div><div><div>266.70</div><div>295.8</div></div><div><div>ČSN 73 1001</div><div>ČSN 73 3050</div></div><div><div><div>Y</div><div>F6-CL</div><div>S4-SM</div><div>R5</div><div>R3</div></div><div><div>4</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div></div></div></div></div></div>		do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN		
		0.50	6: Konstrukce vozovky, živičný povrch, kameny obvykle do 10 cm, max. 16x10x8 cm, při bázi úlomky cihel, celkem cca 80 %; jemnozrnný podíl charakteru jemné písčité hlíny (MS), šedá-černošedá, suchá, plastická, nelepivá		
		0.70	13: Jíl s nízkou plasticitou, spraš, patrně přeplavená, sytě oranžovohnědá barva, vlahá, pevná, bez skeletu		
		1.30	101: Pískovec zcela navětralý, písek hlinitý (SM), středně hrubý, světle žlutý s rezavými zátekami, středně plastický - neplastický, drobné úlomky pískovce do 5-10 %, lze rozbít kladivem		
		1.90	102: Pískovec silně zvětralý, písek hlinitý (SM), středně hrubý, světle zelenožlutý, středně plastický - neplastický; přibývají úlomky pískovce, cca 20 %, obvykle do 5 cm, max. 9x8x3 cm, lze rozbít kladivem		
		3.00	104: Pískovec navětralý, těžko vrtatelný pískovec, světle žlutý - bělošedý, kusy jádra přes celý vrtný profil, tl. 3-5 cm, cca 80 %; jemnozrnný podíl charakteru SM - dtto		
		<div><div><div><div></div><div>neporušený</div></div><div><div></div><div>porušený</div></div><div><div></div><div>jádro</div></div><div><div></div><div>technolog.</div></div><div><div></div><div>skalní</div></div><div><div></div><div>jiný</div></div></div><div><div><div></div><div>voda</div></div><div><div></div><div>naražená hladina</div></div><div><div></div><div>ustálená hladina</div></div></div></div>			
		Poznámka: . . .			
Název akce: Pašinka - kanalizace a ČOV, podrobný IG průzkum			Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 107166-3-01	
Dokumentoval: Dr. Varvařovský Vyhodnotil: RNDr. Varvařovský Zpracoval: RNDr. Varvařovský			Příloha č.: 8.11		