

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| HYDROPROJEKT CZ a.s. Tábořská 31, 140 16 Praha 4 - Nusle | | GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU | | J 4 | |
| Vrtmistr: Zdeněk Bártek Typ soupravy: UGB 50 A Datum provedení - od: 5. 9. 2007 - do: 5. 9. 2007 | | Hloubka sondy [m]: 3.00 Hladina podz. vody: nebyla zastižena naražená [m]: ustálená [m]: | | Y= 690 041.84 X= 1 060 332.42 Z= 269.42 Souř.systémy: Lokal / Balt | |
| od: 0.00 [m] do: 3.00 [m] vrtáno DN 156 [mm] | | od: [m] do: [m] paženo DN [mm] | | Okres: Kolín Katastr.území: Pašinka Mapa 1:25000: | |
| <div style="text-align: center;"> J 4 </div> | | do | GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN | | |
| | | 1.00 | 2: Humózní vrstva, středně plastická hlína (MI), tmavě hnědá - šedohnědá, drobtovitá, vlhák, tuhá, rozpadavá, bez skeletu, na povrchu drn | | |
| | | 3.00 | 13: Jíl s nízkou plasticitou, spraš, světle hnědá, bělavé žilky, vlhák, tuhá-pevná, při bázi tuhá až měkká, šumí na HCl | | |
| | | | | | |
| | | Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně. [symbol] neporušený [symbol] porušený [symbol] jádro [symbol] technolog. [symbol] skalní [symbol] jiný ● voda ▼ naražená hladina ▲ ustálená hladina | | | |
| | | Poznámka: . . . | | | |
| Název akce: Pašinka - kanalizace a ČOV, podrobný IG průzkum | | Měřítko: 1: 100 | | Zak. číslo: 107166-3-01 | |
| Dokumentoval: Dr. Varvařovský | | Vyhodnotil: RNDr. Varvařovský | | Zpracoval: RNDr. Varvařovský | |
| | | | | Příloha č.: 8.4 | |